


Ciudad de México a 23 de septiembre de 2017

Profesora Irma Judith Hernández Hernández
Representante Legal
Instituto Alexander Dul

Por medio de la presente me permito hacer de su conocimiento que con motivo del sismo ocurrido el día martes 19 de Septiembre del año en curso, acudí a realizar la inspección ocular de la estructura del Instituto Alexander Dul S. C. Primaria, ubicada en calle Av. Santa Lucía No. 263, Col. Olivar del Conde segunda sección, en la Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01400 en esta Ciudad de México, en el recorrido que realicé por cada uno de los espacios arquitectónicos en zona administrativas y aulas, se observó que todos los elementos estructurales, primarios y secundarios se encuentran en buen estado y en condiciones óptimas para recibir a los alumnos y personal administrativo para continuar con las labores académicas de manera normal, sin que exista ningún riesgo estructural para sus ocupantes.

Sin más por el momento y esperando que la presente le sea de utilidad agradecemos de antemano la atención prestada a la presente.

Atentamente,



Ing. Manuel Verano Medina
e-mail: summer.invm@hotmail.com